




VARAZZE -
Via Dondo degli Infanti, 6

Villa Dondo

Recupero residenziale
dell'edificio





Attenzione al dettaglio e materiali di pregio per le facciate e gli interni

Ampliamento della facciata a sud e creazione terrazzi






Prospetto Sud




Prospetto Ovest



Prospetto Nord




Prospetto Est



Piano Terra




Piano Primo



Recupero residenziale dell'edificio in Via Dondo degli Infanti, 6 - Varazze

Inquadramento generale




Piano Secondo



Recupero residenziale dell'edificio in Via Dondo degli Infanti, 6 - Varazze

Piano Terra - Appartamento 1 e 2






Recupero residenziale dell'edificio in Via Dondo degli Infanti, 6 - Varazze

Piano Primo - Appartamento 3 e 4






Recupero residenziale dell'edificio in Via Dondo degli Infanti, 6 - Varazze


Piano Secondo - Appartamento 5 e 6






Recupero residenziale dell'edificio in Via Dondo degli Infanti, 6 - Varazze


Piano Terra - Appartamento 1






Recupero residenziale dell'edificio in Via Dondo degli Infanti, 6 - Varazze


Piano Terra - Appartamento 2





Recupero residenziale dell'edificio in Via Dondo degli Infanti, 6 - Varazze

Piano Primo - Appartamento 3






Recupero residenziale dell'edificio in Via Dondo degli Infanti, 6 - Varazze


Piano Primo - Appartamento 4






Recupero residenziale dell'edificio in Via Dondo degli Infanti, 6 - Varazze

Piano Secondo - Appartamento 5





Recupero residenziale dell'edificio in Via Dondo degli Infanti, 6 - Varazze

Piano Secondo - Appartamento 6

